平成16年新潟県中越地震建築物被害調査報告

平成18年10月

国土交通省国土技術政策総合研究所 独立行政法人建築研究所

はしがき

平成16年10月23日に発生した新潟県中越地震については、国土交通省 国土技術政策総合研究所と独立行政法人建築研究所が共同で現地調査を実施し、 同年12月に「平成16年新潟県中越地震建築物被害調査報告(速報)」を作成 公表しました。

その後、両研究所は概ね平成17年3月まで調査を継続し、それに基づき分析・検討した結果を「平成16年新潟県中越地震建築物被害調査報告」としてとりまとめました。内容は、速報版の各論をその後の調査分析に基づき更新、詳細化したことに加えて、新たに「被害のマクロ分析」、「避難・住宅再建プロセス」を章立てしたものです。

地震発生から相当の時間が経過しましたが、本報告の内容は今後の地震対策に十分に参考となるものと考えています。なお、地震発生以後の被災地の市町村での合併の進行に対して、本報告ではわかりやすさという観点から、旧市長村名も併記していますが、一部表現に統一がとれていないところがあります。ご容赦いただければ幸いです。

終わりに、これまで被災地の困難な状況にもかかわらずご協力をいただいた ご関係の方々に改めて厚く御礼申し上げます。

平成18年10月

国土交通省国土技術政策総合研究所

独立行政法人建築研究所

平成 1 6 年新潟県中越地震建築物被害調査報告 目 次

はじめに

第 1	章	Ī	調	査の)概:	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 1
1	١.	1		危険	渡	判	定(か	実	施	に	お	け	る	協	力	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 1
				建築																																
1	١.	3		建築	物	のi	被	害	詳	細	の	調	查	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 2
第 2	2 章	Ī		害一																																
2	2.	1		地震																																
2	2.	2		法の																																
2	2.	3		人的	J被 [:]	害	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 7
2	2.	4		建築																																
	2.			危険																																
2	2.	6		ライ	フ	ラ・	イ:	ン(の	被	害	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
第3	3章	Ī	地	震・	地	震	動(の	持	徴	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
3	3.	1		地震																																
3	3.	2		被災	地	のt	地升	形	• ;	地	質	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18
3	3.	3		本震	<u></u> ග	地	震動	動物	持	性	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
3	3.	4		余震	観	測	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
3	3.	5		まと	め	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60
第4	章	Ī	被	災建	. 築	物厂	心急	急	危	険.	度	判	定	を	用	١J	た	建	築	物	被	害	の	マ	ク	П	分	析	•	•	•	•	•	•	•	62
2	↓.	1		分析	の	背	景。	اع	目目	的	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	62
2	↓.	2		分析	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	63
2	↓.	3		判定	. 結	果(のホ	既	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	75
2	↓.	4		木造	建	築物	物(の	被	害	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	93
4	↓.	5		鉄骨	造	建氯	築物	勿(の	被	害	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	116
4	↓.	6		鉄筋	jП	ン・	クリ	IJ.	_	۲	(R	C)	造	•	鉄	骨	鉄	筋	コ	ン	ク	IJ	_	۲	(S	R	C)	造	の	被	害	
																												•	•	•	•	•	•	•	•	128
4	ļ.	7		基礎	及	びナ	地類	盤(の	被	害	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	140
2	١.	8		まと	め	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	154
第5	章	Ī	木	造建	築:	物(のネ	彼	害	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	161
5		1		調査	概	要																													•	161

	5		2	被	害の	概	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	164
	5		3	詳	細調	查	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	176
	5		4	壁	量と	被	害	程	度	の	関	係	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	219
	5		5	地	震応	答。	計:	算	及	び	考	察	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	224
	5		6	ま	とめ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	233
第	6 :	章		鉄筋	コン	ク	IJ	_	>	造	建:	築	物	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	234
	6		1	被	害調	查	概	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	234
	6		2	調	査結	果	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	235
	6		3	部	材の)損	傷	度記	調:	查	結	果	の	概	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	253
	6		4	上	部構	造	物	の	被	害	に	基	づ	<	実	効	λ	力	の	推	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	274
	6		5	ま	とめ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	301
第	7 :	章		鉄骨	造建	築	物	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	302
	7		1	被	害調	查	概	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	302
	7		2	被	害調	查	結	果	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	305
	7		3	ブ	レー	・ス	材	及	び	ブ	レ	_	ス	材	接	合	部	の	耐	力	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	332
	7		4	そ	の他	1の	構	造	被	害	の:	分	析	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	334
	7		5	地	震入	力	اع	構	造	被	害	の	分	析	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	337
	7		6	非	構造	部	材	の	被	害	の:	分	析	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	345
	7		7	ま	とめ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	351
第	8 :	章		宅地	地盤	ł.	基	礎	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	354
	8		1																																	354
	8		2	被	害概	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	363
				被																																
				被																																
	8		5	ま	とめ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	432
第	9 :	章		免震	建築	物	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453
	9		1	調	查目	的	۲	内	容	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453
	9		2	調	查兌	震	建:	築	物	の ?	概:	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	455
	9		3																																	456
	9		4	地	震時	ţ.	地	震	後	の	居	住	者	の	ア	ン	ケ	_	۲	結	果	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	459
	9		5																																	483
	9		6	免	震建	築	物	に	お	け	る:	地	震	動	観	測	結	果	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	494
	9		7	ま	とめ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	501

第	1	0	章		建物	勿火	災	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	505
	1	0		1	衤	皮害	う の	概	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	505
	1	0		2	3	建物	火	災	の:	特	徴	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	508
	1	0		3	2	人気	使	用	に	関	j	る	ア	ン	ケ	_	۲	調	查	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	511
	1	0		4	=	ŧ٤	め	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	514
第	1	1	章		避難	推・	住	宅	再	建	プ	П	セ	ス	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	515
	1	1		1	Ē	周查	目	的	等	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	515
	1	1		2	1	主宅	被	害	の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	516
	1	1		3	ij	避難	ŧ.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	520
	1	1		4	1	主宅	相	談	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	536
	1	1		5	1	主宅	の	応	急	対	応	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	539
	1	1		6	1	主宅	の	再	建	の ;	経	過	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	550
	1	1		7	5	ŧ۷	め	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	560
	1	1		8	首	資料	編	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	562

謝辞