## エネルギー消費性能計算プログラム (非住宅版) 変更点 ( Ver. 2.6.0 → Ver. 2.6.1 )

以下の変更を行いました。計算結果に影響はありません。

- 1) Home 画面のデザインを変更。
  - → 前バージョンのキャッシュが残っていると、画面の表示が崩れる場合があります。表示が崩れた場合は、キャッシュのクリアをお試しください。
- 2) 「想定外のエラー (プログラム内部エラー)」が生じた場合に、警告が表示されずにトップページに戻ってしまう問題を解消。
- 3) 様式 2-7 において空調機の台数に「0」を入力すると「想定外のエラー」となる問題を解消(適切なエラーメッセージを出すように変更)。
- 4) API において、Cookie でセッション ID を送ると、計算状況・PDF 作成状況が常に「Computing」「Generating」から進まない問題を解消。
- 5) API において、計算が終わっていないリクエスト ID の結果取得をすると、値が 0 の計算結果が返ってしまう問題を解消 (404 Not Found を返すように変更)。

以上